

“高龄”街区变身孝善文化长廊

福善镇老旧小区改造让800余户居民享受“新生活”

本报讯 (记者 赵曼琦 张浩) 随着老旧小区改造项目的实施,达州经开区福善镇一栋栋老居民楼焕发新颜,让居民享受“新生活”,幸福感、获得感显著提升。

景福街是福善镇典型的“高龄”街区,房屋建筑立面老化,基础设施老旧、不完善等问题突出,居民生活多有不便。经过改造,白墙灰瓦的建筑立面与统一设计的店招相映成趣,曾经杂乱的空中“蜘蛛网”全部入地,雨污分流管网的铺设彻底解决了路面积水问题。

“街道路面拓宽了,环境变好了……”在景福街经营副食店的谢爱华对改造赞不绝口。居民张庆兰也表示:“现在晚上出门散步方便多了,路灯亮堂堂的,感觉特别舒心。”

去年以来,福善镇将文化街、中心街、景福街的强弱电管网、人行道、路灯等纳入老旧小区改造的重点内容,翻新“旧里子”,升级“新硬件”,从根本上解决“疑难杂症”,800余户居民迎来了更加舒适宜居的生活环境。

据了解,作为川东孝善文化名镇,福善镇在改造中注重保留历史肌理,融入孝善文化元素,使老街在焕发现代活力的同时,延续了独特的传统韵味。这一变化不仅提升了居民生活质量,也为当地文旅发展注入了新动能。“经过改造,福善场镇变得相当漂亮,以后来真佛山玩的游客肯定会更多,我们的生意也会更好。”福善旅游专线司机唐国明说。

未配置灭火器、消火栓阀门损坏、无消防水带……

曝光多家存在火灾隐患

为有效防范化解重大安全风险,确保全市消防安全形势稳定,达州市消防救援支队持续开展消防安全检查,并对发现存在消防隐患的单位场所进行消防违法行为曝光,督促其及时整改消除火灾隐患。

疏散指示标志未保持完好有效;厨房防火门闭门器缺失;过道一处室内消火栓被遮挡;厨房内未配置灭火器。

整改时限:5月10日前完成整改

●渠县

渠县全嘉乐歌城

地址:渠县渠江街道后溪社区财富中心第四层4-008

存在隐患:一处室内消火栓阀门损坏;两处常闭式防火门未关闭。

整改时限:立即整改

●开江县

开江县任市德坤开心养老院

地址:开江县任市镇高桥村6组

存在隐患:两处室内消火栓无消防水带;湿式报警阀组无水力警铃。

整改时限:5月18日前完成整改

□达州消防官微

●大竹县

大竹茵林天下汤锅餐饮店

地址:大竹县竹阳街道竹阳东路198号金利美城市广场内15栋一层

存在隐患:场所内过道处两处

用火防火不失火 为国为家也为我



达州市融媒体中心宣

提高防火意识
杜绝火灾隐患



一个未熄灭的烟头 足够点燃整片森林

达州市融媒体中心宣