交通运输部回应2035年能否乘坐高速磁悬浮列车出行

试验样车已成功试跑

交通运输部24日在国务院新闻办公室召开的新闻发布会上,回应2035年能否乘坐高速磁悬浮列车出行时表示,有关方面在积极开展研发工作,已经构建了研发、试验、试制平台,试验样车也成功试跑。

交通运输部总规划师兼综合规划司司长汪洋称,《交通强国建设纲要》明确提出,要合理统筹安排时速600公里级高速磁悬浮系统、时速400公里级高速轮轨客运列车系统、低真空管(隧)道高速列车等技术储备的研发。他介绍,高速磁悬浮列车具有无摩擦、爬坡能力强、节能环保等优势。下一阶段,高速磁悬浮列车还需要加强技术攻关,进一步提升技术成熟度,加强经济性比较、运营可行性分析,具备条件以后,推动项目的规划建设。

专家认为,时速600公里的高速磁浮的交通制式可以填补高铁和航空运输之间的速度空白,形成航空、高铁、高速磁浮和城市交通速度梯度更加合理、高效、灵活便捷的多维交通架构。

发布会上,香港记者关心磁悬浮列车是否有机会进入到香港的网络?交通运输部副部长王志清表示,他也很希望试验成功,推进建设,能够早一点把600公里级高速磁悬浮列车通到香港,让香港能够搭上内地发展的快车。　(中国新闻网)

汽车保养的8个冷知识

说到保养大家并不陌生,汽车过段时间就要去4S店或者维修厂进行保养。因为这直接关系到车辆的使用寿命和安全,如果车子保养不当很有可能会对驾驶员和乘客带来诸多的安全隐患。因此,车主们更要多掌握一些保养的小技巧,把日常的保养做得更完善。近日,记者采访了达城的一些维修师傅,整理出了8个保养的冷知识,希望对大家有所帮助。

1、皮带发响

如果在起动汽车引擎或驾驶汽车的过程中,发现皮带发响,原因分为两种:一种是皮带长期没有调整造成,发现后及时调整就好;另外一个原因是皮带老化,遇到这种情况则需要及时更换新皮带。



2、空气滤清器堵塞

空气滤清器过脏或者堵塞,会直接导致发动机油耗增加、工作不良等情况。日常定期检查空气滤清器,若发现灰尘较少,堵塞不严重,可用高压空气从内向外吹净,继续使用,而过脏的空气滤清器应及时更换。

3、发动机冷却液液面不正常

等待发动机冷却后,正常情况下,冷却液的液面应处于满位和低位之间,如果不是,请立即添加蒸馏水、纯净水或冷冻液,添加后的液面高度不能超过满位。如发现是冷却液短时间内迅速减少,应检查是否有泄漏或到专门汽车养护店检查。

4、轮胎胎压过高或过低

胎压直接关乎轮胎的安全性能,胎压的过高或者过低都会引起不好的结果。夏季气温高,胎压应该低一些;冬季气温低,胎压应该足一些。还要检查轮胎的龟裂情况,存在安全隐患时应及时更换轮胎,在选用新轮胎时,应与原轮胎型号一致。

5、挡风玻璃怎样除雾

秋冬季来临挡风玻璃难免会起雾,但现在的汽车大多都配备了挡风玻璃除雾的功能,也可以在行车时稍稍打开车窗降低车窗温度,或在市面上购买神奇的除雾剂,把它们涂到汽车玻璃内表面上,并擦拭干净,便可以防止因水汽在玻璃上凝结而形成雾层。

6、全合成机油更加省钱

一般许多售后部门都会推出各种保养套餐,矿物油价格会便宜一点,但是便宜真的省钱吗?全合成机油比较省事,相对矿物油价格会贵一点,但是一年才更换一次,节省了工时费和机滤费用以及部分机油费用。

7、纯净水不能代替冷却液

冷却液不仅用于冷却和防冻,而且具有高沸点、粘稳性能好、防腐等特点,以上这些特点是普通的水代替不了的,纯净水也不行。

8、如何保养空气滤清器

空气滤清器主要作用是过滤进入发动机的空气,主要是防止一些东西进入发动机。它对使用环境是有要求的,如果是在尘土飞扬环境不好的地方,需要尽快更换;维护时,重点是清洁积碳,包括阀门和相应的进气管。由于车辆型号不同,如果是因为积碳导致的发动机障碍,要使用一些清洁剂清除积碳;如果积碳比较严重,需要彻底拆卸发动机进行清洁。一般情况下,不建议使用全面的拆卸和清洁方法。

□达州日报社全媒体记者　向也

了解更多达州本土资讯,请扫描二维码,关注达州晚报客户端——云达州APP。

安卓系统

苹果系统